2.10.1652
AT18032101.indd

Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

SCHMIEDE WEINBACH H0 1652

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Laser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7592), Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) oder Alleskleber (z.B. UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.

fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.



A

Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen den Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.

LASER-CUT-KLEBER

Laser-Cut-Kleber
Busch 7592



Busch 5987
Neon-Leuchten (LED),
nicht enthalten.
Bulbs not included./
Ampoules pas inclus.

B





C



D











Schilder zum Ausschneiden


J
7a
1c
LASER-CUT-KLEBER
7b
3a
3b


K
10a
10c
10b
10
Alleskleber
11
13


L
4
10
9
8